

**Správa o periodickej odbornej prehliadke a odbornej skúške systému ochrany pred bleskom LPS v zmysle § 9, zákona NR SR č. 124/2006 Z.z., vykonanej podľa §13 vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. STN 33 1500, STN 33 2000-6 a STN EN 62305-1 až 4.
ev.č.10/2018**

Objekt: Bytový dom: 48 b.j. F.Kráľa 1863/6 ŠAĽA-Veča

Prevádzkovateľ (správca): Stavebné bytové družstvo Šaľa, ul.Horná 926/1, 927 01 ŠAĽA

Revízny technik (meno a priezvisko): Ladislav Kovács - *elektrotechnik špecialista na odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu zariadenia s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov.*

Číslo osvedčenia: 239 INA 1998 EZ, E, A, E2

Dátum zahájenia: 19.07.2018

Dátum ukončenia: 19.07.2018

Dátum napísania: 20.07.2018

Dátum odovzdania: 23.07.2018

Súpis použitých meracích prístrojov:

Elektronický inštalačný tester EUROTTEST XE MI 3102 BT, v.č.17470568,
dátum kalibrácie 26.2.2018

Kliešťový merací prístroj KEW 4200, č.80475568, dátum kalibrácie: 28.1.2016

CELKOVÝ POSUDOK: Bleskozvodné zariadenie vyhovuje predpisom a normám platným v čase jeho realizácie - je schopné prevádzky s ohľadom na ustanovenia čl.11 STN 34 1390.

Nedostatky zistené predchádzajúcou odbornou prehliadkou a odbornou skúškou boli odstránené v požadovanom rozsahu..

Táto správa má: 3 strany

Počet príloh: 0

Počet vyhotovení správ: 4x

Rozdelovník : 2x správca SBD Šaľa

1x zástupca vlastníkov bytov byt. domu 48 b.j. F.Kráľa 1863/6 Šaľa – Veča

Rubin Kost'ov

1x revízny technik

STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO
Horná 926/1, 927 01 Šaľa
IČO: 00 170 747
DIČ: 2021009287
IČ DPH: SK2021009287

Rubin Kostov
preds. samosprávy
Fraňa Kráľa 6
kód 304



.....
potvrdenie prevzatia prevádzkovateľom
(podpis zodp. pracovníka)

.....
pečiatka a podpis revízneho
technika